

Mehrfamilienwohnhaus in Berlin-Steglitz, Baujahr 1973

Sanierung des Balkons im 1. Obergeschoss

Fotodokumentation



Foto 1 - Bestand, Balkon mit Waschbetonplatten

19.08.2014



Foto 2 - Flutung des Balkons mit einem Färbemittel

25.09.2014

Mehrfamilienwohnhaus in Berlin-Steglitz, Baujahr 1973

Sanierung des Balkons im 1. Obergeschoss

Fotodokumentation



Foto 3 - Abbrucharbeiten

1. Tag - 11.12.2014



Foto 4 - Abbrucharbeiten

1. Tag - 11.12.2014

Mehrfamilienwohnhaus in Berlin-Steglitz, Baujahr 1973

Sanierung des Balkons im 1. Obergeschoss

Fotodokumentation



Foto 5 - Einbau der Dampfsperre

2. Tag - 12.12.2014



Foto 6 - Einbau der Dampfsperre am Balkoneinlauf

2. Tag - 12.12.2014

Mehrfamilienwohnhaus in Berlin-Steglitz, Baujahr 1973

Sanierung des Balkons im 1. Obergeschoss

Fotodokumentation



Foto 7 - Einbau der Gefälledämmung

3. Tag - 15.12.2014



Foto 8 - Einbau der Gefälledämmung

3. Tag - 15.12.2014

Mehrfamilienwohnhaus in Berlin-Steglitz, Baujahr 1973

Sanierung des Balkons im 1. Obergeschoss

Fotodokumentation



Foto 9 - Einbau der Abdichtungslagen

4. Tag - 16.12.2014



Foto 10 - Abdichtung am Balkoneinlauf

4. Tag - 16.12.2014

Mehrfamilienwohnhaus in Berlin-Steglitz, Baujahr 1973

Sanierung des Balkons im 1. Obergeschoss

Fotodokumentation



Foto 11 - Randausbildung

5. Tag - 17.12.2014



Foto 12 - Randausbildung am Balkonrohr

5. Tag - 17.12.2014

Mehrfamilienwohnhaus in Berlin-Steglitz, Baujahr 1973

Sanierung des Balkons im 1. Obergeschoss

Fotodokumentation



Foto 13 - Randausbildung / Wärmedämmung

6. Tag - 18.12.2014




Foto 14 - Randausbildung am Balkonrohr

6. Tag - 18.12.2014

Mehrfamilienwohnhaus in Berlin-Steglitz, Baujahr 1973

Sanierung des Balkons im 1. Obergeschoss

Fotodokumentation



Foto 15 - Balkon nach Abschluss der Sanierung

03.03.2015



Foto 16 - Anschluss der Platten am Balkonrohr

03.03.2015