

Mehrfamilien-Wohnhaus aus den 1990-er Jahren
Sanierung der Dachterrasse / Bestand

Fotos vom 18.10.2017



Foto B1 - Dachterrasse vor der Sanierung



Foto B2 - Dachterrasse vor der Sanierung, Ecksituation

Mehrfamilien-Wohnhaus aus den 1990-er Jahren
Sanierung der Dachterrasse / Bauteilöffnung

Fotos vom 18.12.2017



Foto B3 - Bauteilöffnung, obere Schichten



Foto B4 - Bauteilöffnung, obere Schichten

Mehrfamilien-Wohnhaus aus den 1990-er Jahren
Sanierung der Dachterrasse / Bauteilöffnung

Fotos vom 18.12.2017




Foto B5 - Bauteilöffnung, Abdichtung




Foto B6 - Bauteilöffnung, Aufbauhöhe gesamt ca. 24 cm

Mehrfamilien-Wohnhaus aus den 1990-er Jahren
Sanierung der Dachterrasse

Fotos vom 01.08.2018



Foto 1 - Baugerüst, Aufbau in der 30. KW



Foto 2 - Abbruch des Estrichs

Mehrfamilien-Wohnhaus aus den 1990-er Jahren
Sanierung der Dachterrasse

Fotos vom 06.08.2018



Foto 3 - Einbau der Dampfsperre



Foto 4 - durch Feuchtigkeit stark geschädigter Randbalken

Mehrfamilien-Wohnhaus aus den 1990-er Jahren
Sanierung der Dachterrasse

Fotos vom 14.08.2018



Foto 5 - Trennlage auf Wärmedämmung



Foto 6 - Trennlage auf Wärmedämmung

Mehrfamilien-Wohnhaus aus den 1990-er Jahren
Sanierung der Dachterrasse

Fotos vom 20.08.2018



Foto 7 - PE-Folie auf Gefälleestrich



Foto 8 - Arbeiten am Fußpunkt des Schrägdaches

Mehrfamilien-Wohnhaus aus den 1990-er Jahren
Sanierung der Dachterrasse

Fotos vom 24.08.2018



Foto 9 - Estrich, Überprüfung des Gefälles



Foto 10 - Estrich, Überprüfung des Gefälles

Mehrfamilien-Wohnhaus aus den 1990-er Jahren
Sanierung der Dachterrasse

Fotos vom 04.09.2018




Foto 11 - nach dem Auftrag von Abdichtung und Oberflächenfinish



Foto 12 - Restarbeiten im Bereich des Schrägdaches

Mehrfamilien-Wohnhaus aus den 1990-er Jahren

Sanierung der Dachterrasse

Fotos vom 07.09.2018 / Abnahme



Foto 13 - Terrasse nach Abschluss der Arbeiten am Tag der Abnahme



Foto 14 - Terrasse nach Abschluss der Arbeiten am Tag der Abnahme

Mehrfamilien-Wohnhaus aus den 1990-er Jahren

Sanierung der Dachterrasse

Fotos vom 07.09.2018 / Abnahme



Foto 15 - Ecksituation Terrasse / Schrägdach, geänderte Dachrinnen



Foto 16 - neue Entwässerungsrinnen und Einhangbleche