

FOTODOKUMENTATION

Fotos vor Baubeginn vom 30.01.2013



Foto 1 – Dachfläche mit Aufzugsüberfahrt



Foto 2 – Dachfläche vor der Aufzugsüberfahrt mit den beiden Dacheinläufen

FOTODOKUMENTATION

Fotos vor Baubeginn vom 30.01.2013



Foto 3 – Ventilator, Ventilationsrohr und Lichtkuppel über der Wohnung Langer



Foto 4 – Dachfläche mit Klimagerät, Ventilationsrohr und Ventilator

FOTODOKUMENTATION

Fotos vor Baubeginn vom 11.05.2013



Foto 5 – Dachfläche von oben gesehen, Bereich Hofseite / Nachbargebäude



Foto 6 – Dachfläche von oben gesehen, Hofseite

FOTODOKUMENTATION

Fotos von den Abbrucharbeiten am 23.09.2013



Foto 7 – Teilabbruch des Dachaufbaus im Bereich des Dachrandes



Foto 8 – Teilabbruch des Dachaufbaus auf der Hofseite

FOTODOKUMENTATION

Fotos von den Abbrucharbeiten vom 25.09.2013



Foto 9 – Abbruch der Dachabdichtung, durchfeuchtete Wärmedämmplatten auf der rechten Seite (dunkle Verfärbungen)



Foto 10 – Wärmedämmplatten, links durchfeuchtet - rechts trocken

FOTODOKUMENTATION

Fotos von den Abbrucharbeiten vom 25.09.2013



Foto 11 – Wärmedämmplatten, durchfeuchtet und mit Fugen



Foto 12 – Wärmedämmplatten mit deutlichen Fugen (Wärmebrücken)

FOTODOKUMENTATION

Fotos von den Wiederaufbauarbeiten vom 07.10.2013



Foto 13 – Dachfläche nach dem Aufbringen der Dampfsperre



Foto 14 – Dachfläche nach dem Aufbringen der Dampfsperre

FOTODOKUMENTATION

Fotos von den Wiederaufbauarbeiten vom 10.10.2013



Foto 15 – Dachfläche nach dem Aufbringen der Dampfsperre



6

Foto 17 – Anschluss des Dacheinlaufs an die Dampfsperre

FOTODOKUMENTATION

Fotos von der sanierten Dachfläche vom 15.11.2013



Foto 17 – Dachfläche mit Aufzugsüberfahrt nach Abschluss der Arbeiten



Foto 18 – Dachfläche mit Aufzugsüberfahrt nach Abschluss der Arbeiten

FOTODOKUMENTATION

Fotos von der sanierten Dachfläche vom 15.11.2013



Foto 19 – Dachfläche nach Abschluss der Arbeiten mit Sekuranten



Foto 20 – umgesetztes Klimagerät mit Anschlüssen