

Wohnhaus in Berlin-Steglitz, Baujahr 1905
Fassaden- und Balkonsanierung

Fotodokumentation



Foto 1.1 - Fassade vor der Sanierung

12.08.2010

Wohnhaus in Berlin-Steglitz, Baujahr 1905
Fassaden- und Balkonsanierung

Fotodokumentation



Foto 1.2 - Fassade nach der Sanierung

21.10.2010

Wohnhaus in Berlin-Steglitz, Baujahr 1905
Fassaden- und Balkonsanierung

Fotodokumentation



Foto 3 - Erker mit Giebel auf der linken Hausseite

02.06.2011

Wohnhaus in Berlin-Steglitz, Baujahr 1905
Fassaden- und Balkonsanierung

Fotodokumentation



Foto 4.1 - Birke am Erkergeriesims

01.10.2010



Foto 4.2 - Terrassenbrüstung nach dem Entfernen der Birke

18.10.2010

Wohnhaus in Berlin-Steglitz, Baujahr 1905
Fassaden- und Balkonsanierung

Fotodokumentation



Foto 5 - Hochparterre, 1. und 2. Obergeschoss

07.07.2011

Wohnhaus in Berlin-Steglitz, Baujahr 1905
Fassaden- und Balkonsanierung

Fotodokumentation



Foto 6.1 - Jahreszahl auf dem rechten Erker

01.10.2010



Foto 6.2 - Jahreszahl

14.10.2010

Wohnhaus in Berlin-Steglitz, Baujahr 1905
Fassaden- und Balkonsanierung

Fotodokumentation



Foto 7 - Hauseingang

02.06.2011

Wohnhaus in Berlin-Steglitz, Baujahr 1905
Fassaden- und Balkonsanierung

Fotodokumentation




Foto 8 - Treppenhaus

07.07.2011

Wohnhaus in Berlin-Steglitz, Baujahr 1905
Fassaden- und Balkonsanierung

Fotodokumentation



Foto 9.1 - Gesims über dem Hauseingang

01.10.2010



Foto 9.2 - Fassadenausschnitt Hochparterre

07.07.2011