

Fotodokumentation - Bestand / Bauschäden



Foto 1.1 - Brandwand mit diversen Putz- und Feuchteschäden

23.04.2015

Fotodokumentation - Bestand / Bauschäden



Foto 1.2 - Brandwand oberer Bereich

23.04.2015



Foto 1.3 - Brandwand unterer Bereich

23.04.2015

Fotodokumentation - Beginn der Bauarbeiten



Foto 2.1 - Beginn der Bauarbeiten, Gerüst

19.10.2015

Fotodokumentation - Reparatur der Putzschäden



Foto 2.2 - Ausbesserung von Putzschäden

23.10.2015



Foto 2.3 - Beginn der Wärmedämm-Maßnahme

23.10.2015

Fotodokumentation - Montage der Wärmedämmplatten



Foto 2.4 - Verdübelung der Dämmplatten, D=16 cm

30.10.2015




Foto 2.5 - Dübel mit thermischer Trennung

30.10.2015

Fotodokumentation - Montage der Wärmedämmung



Foto 2.6 - Verputzen der Dübelköpfe

30.10.2015



Foto 2.7 - Ausbildung des Giebels, Kantenschutzschienen

30.10.2015

Fotodokumentation - Klempner- und Putzarbeiten



Foto 2.8 - Klempnerarbeiten

02.11.2015



Foto 2.9 - Verputzen der Wandfläche

02.11.2015

Fotodokumentation - Arbeiten am Dachrand



Foto 2.10 - Erhöhung des Dachrandes

06.11.2015



Foto 2.11 - Klempnerarbeiten am Dachrand

06.11.2015

Fotodokumentation - Klempnerarbeiten



Foto 2.12 - Zinkblechabdeckung am Schornstein

13.11.2015



Foto 2.13 - Zinkblechabdeckung, Dachrinne

13.11.2015

Fotodokumentation - Fertigstellung des Giebels



Foto 2.14 - Brandwand nach dem Abrüsten

20.11.2015

Fotodokumentation - Abdichtung des Sockels



Foto 3.1 - Ausschichtungsarbeiten am Sockel

25.11.2015



Foto 3.2 - neuer Sockelputz mit Abdichtung

10.12.2015

Fotodokumentation - Abdichtung des Sockels



Foto 3.3 - Perimeterdämmung

21.12.2015



Foto 3.4 - Perimeterdämmung, Wandecke

21.12.2015

Fotodokumentation - Abdichtung des Sockels



Foto 3.5 - verfüllte Baugrube


23.12.2015



Foto 3.7 - Wiederherstellen der Betonplatte

16.01.2016

Planung der Sockelabdichtung



DETAILSCHNITT ZUM SOCKEL

Planstand 19.11.2015