Fotodokumentation **Diele**
vorher / nachher

Foto 1.0 - Diele nach der Fertigstellung 20.07.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Diele**
vorher / nachher

Fotos 1.1 - Diele 21.01.2014 21.01.2014

Fotos 1.2 - Diele 21.01.2014 Elektroverteilerkasten 24.06.2014

Fotodokumentation **Erkerzimmer**
vorher / nachher

Foto 2.1 - Erkerzimmer 21.01.2014

Foto 2.2 - Erkerzimmer nach der Fertigstellung 20.07.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Erkerzimmer**
vorher / nachher

Foto 2.3 - Erkerzimmer 29.01.2014

Foto 2.4 - Erkerzimmer 23.07.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Loggiazimmer**
vorher / nachher

Foto 3.1 - Loggiazimmer 21.01.2014

Foto 3.2 - Loggiazimmer nach der Fertigstellung 23.07.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Berliner Zimmer**
vorher / nachher

Foto 4.0 - Berliner Zimmer nach der Fertigstellung 20.07.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Berliner Zimmer**
vorher / nachher

Foto 4.1 - Berliner Zimmer 21.01.2014

Foto 4.2 - Berliner Zimmer nach der Fertigstellung 21.07.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Berliner Zimmer**
vorher / nachher

Foto 4.3 - Berliner Zimmer 21.01.2014

Foto 4.4 - Berliner Zimmer 20.07.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Berliner Zimmer**
vorher / nachher

Foto 4.5 - Berliner Zimmer, diverse Aufputzinstallationen 29.01.2014

Foto 4.6 - Berliner Zimmer, Doppelsteckdose 20.07.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Schlafzimmer**
vorher / nachher

Foto 5.0 - Schlafzimmer nach der Fertigstellung 15.07.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Schlafzimmer**
vorher / nachher

Fotos 5.1 - Schlafzimmer 21.01.2014

Foto 5.2 - Fußböden und Türschwellen 29.01.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Wannenbad**
vorher / nachher

Foto 6.0 - Wannenbad nach der Fertigstellung 15.07.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Wannenbad**
vorher / nachher

Fotos 6.1 - Kammer 1 29.01.2014

Wannenbad 23.07.2014

Foto 6.2 - Wannenbad, Badewanne Fabrikat *Bette* 23.07.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Duschbad**
vorher / nachher

Foto 7.0 - Duschbad nach der Fertigstellung 15.07.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Bad**
vorher / nachher

Fotos 7.1 - Bad 21.01.2014

Duschbad 23.09.2014

Fotos 7.2 - Bad 21.01.2014



bodengleiche Dusche 23.09.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Flur im Seitenflügel**
vorher / nachher

Foto 8.0 - Flur mit begehbarem Hängeboden, Fertigstellung 20.07.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Flur im Seitenflügel**
vorher / nachher



Fotos 8.1 - Bestand 21.01.2014

Tapezierarbeiten 06.06.2014

Fotos 8.2 - Bestand 21.01.2014



Schleifarbeiten 16.06.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Küche**
vorher / nachher

Foto 9.0 - Küche nach der Fertigstellung 15.07.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Küche**
vorher / nachher

Foto 9.1 - Küche vor Beginn der Arbeiten 21.01.2014

Foto 9.2 - Küche nach der Fertigstellung 15.07.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Küche**
vorher / nachher

Foto 9.3 - Küche vor Beginn der Arbeiten 18.02.2014

Foto 9.4 - Küche nach der Fertigstellung 08.09.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Flur 2**
vorher / nachher





Fotos 10.1 - Flur 2 21.01.2014 14.07.2014





Fotos 10.2 - Flur 2 29.01.2014 20.06.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Kammer 2**
vorher / nachher



Fotos 11.1 - Kammer 21.01.2014 14.07.2014

Fotos 11.2 - Kammer 29.01.2014 15.07.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Türklinken**
vorher / nachher

Fotos 12.1 10.07.2014

10.07.2014

Fotos 12.2 30.01.2014

10.07.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Fundstücke**

Zeitungen als Untertapete im Schlafzimmer / Tapete im Bad

Fotos 13.1 - Schlafzimmer 27.03.2014





Fotos 13.2 - Bad, bauzeitliche Tapete unter dem Altanstrich 10.03.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **alte Fliesen**

bauzeitliche Fliesen um 1900 von *Villeroy & Boch*

Foto 14.1 - Küche 18.02.2014

Foto 14.2 - Küche 18.02.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de

Fotodokumentation **Küche**

bauzeitliche Fliesen um 1900 von *Villeroy & Boch*



Foto 14.3 - Küche 18.02.2014

Foto 14.4 - Küche 18.02.2014

Hubertus Düber Dipl.-Ing. Architekt BDB + Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Hackerstraße 30 12161 Berlin Tel. 030 / 921 20 275 Fax 030 / 921 20 276 e-mail info@dueber-architekt.de Internet www.dueber-architekt.de