

Fotodokumentation
Bäder - vorher / nachher

Wannenbad



Wannenbad nach der Fertigstellung

15.07.2014

Fotodokumentation
Bäder - vorher / nachher

Wannenbad



Kammer

29.01.2014



Wannenbad

23.07.2014




Wannenbad, Badewanne Fabrikat Bette


23.07.2014

Fotodokumentation
Bäder - Installationsarbeiten

Wannenbad



Teilabbruch einer Wand 18.03.2014



neue Abwasserrohre 04.04.2014



Vorwandinstallation 09.04.2014



Abwasseranschlüsse 10.04.2014

Fotodokumentation
Bäder - Ausbaurbeiten

Wannenbad



Estricharbeiten

28.04.2014




Trockenbauarbeiten

12.05.2014



Fliesenarbeiten

11.06.2014



Fliesenarbeiten

02.07.2014

Fotodokumentation
Bäder - vorher / nachher

Duschbad



Duschbad nach der Fertigstellung

15.07.2014

Fotodokumentation
Bäder - vorher / nachher

Duschbad



altes Bad

21.01.2014



Duschbad

23.09.2014



altes Bad

21.01.2014



Duschbad

23.09.2014

Fotodokumentation

Bäder - Abbrucharbeiten im alten Bad

Duschbad




Rückbau Heizungsrohre 13.03.2014



Abwasserrohre

17.03.2014



Abbruch des Fußbodens 17.03.2014



Abwasserrohre

17.03.2014

Fotodokumentation


Bäder - Einbau der bodengleichen Dusche

Duschbad



Neuaufbau des Fußbodens

15.05.2014



bodengleiche Dusche

23.09.2014

Fotodokumentation
Küche - vorher / nachher

Küche



Küche nach der Fertigstellung

15.07.2014

Fotodokumentation
Küche - vorher / nachher

Küche



Küche Bestand

21.01.2014



Bauarbeiten

02.04.2014



Einbau des Estrichs mit Schwalbenschwanzblechen

05.05.2014

Fotodokumentation
Küche - vorher / nachher

Küche



Küche Bestand

21.01.2014



Küche, Elektro- und Sanitärinstallation

09.04.2014

Fotodokumentation
vorher / nachher

Küche



Küche, Putzarbeiten

15.04.2014



Küche nach der Fertigstellung

15.07.2014