

**Fotodokumentation / Diele**  
vor Baubeginn



Fotos 1.1 - Diele

nach Fertigstellung



Bambusparkett, Decke mit LED-Strahler



Fotos 1.2 - Diele, Abstellraum



Abstellraum mit neuer Tür

**Fotodokumentation / Küche**  
vor Baubeginn



Foto 2.1 - Küche

nach Fertigstellung



Küche mit neuen Bodenfliesen



Fotos 2.2 - Küchenwand



Küche mit gespachtelten Wänden

**Fotodokumentation / Küche**  
vor Baubeginn

nach Fertigstellung



Fotos 2.3 - alter Kaltwasserzähler mit Absperrventil in der Küche



Fotos 2.3 - neue Warm- und Kaltwasserzähler und Absperrventile im Bad

**Fotodokumentation / Bad**  
vor Baubeginn



Fotos 3.1 - Bad

nach Fertigstellung



neue Fliesen und Objekte



Fotos 3.2 - alte Objekte



Vorwandinstallation / Doppelwaschtisch

**Fotodokumentation / Bad**  
vor Baubeginn



Fotos 3.3 - alte Badewanne

nach Fertigstellung



Badewanne und Duschtrennung



Fotos 3.4 - alte Wandfliesen



Handtuchtrockner, LED-Deckenstrahler

## Fotodokumentation / Wohnzimmer

vor Baubeginn

nach Fertigstellung



Fotos 4.1 - Fußboden mit Laminat



Bambusparkett, Wände gespachtelt



Fotos 4.2 - Tür zum Balkon



Bambusparkett, neuer Heizkörper

## Fotodokumentation / Wohnzimmer

vor Baubeginn

nach Fertigstellung



Fotos 4.3 - Türschwelle zum Balkon, Laminat



Fotos 4.3 - Tür zum Balkon ohne Türschwelle, Bambusparkett

## Fotodokumentation / Schlafzimmer

vor Baubeginn

nach Fertigstellung



Fotos 5.1 - erste Abbrucharbeiten



Bambusparkett



Fotos 5.2 - erste Abbrucharbeiten



Bambusparkett, Wände gespachtelt

**Fotodokumentation / Zimmer 3**  
vor Baubeginn



Fotos 6.1 - Fußboden mit Laminat

nach Fertigstellung



Bambusparkett, Wände gespachtelt




Fotos 6.2 - Schlafzimmer




Bambusparkett, neuer Heizkörper

**Fotodokumentation / Details**  
vor Baubeginn

nach Fertigstellung



Fotos 7.1 - Fußbodenbeläge alt (Diele / Küche)



Fotos 7.1 - Fußbodenbeläge neu (Diele / Küche)

**Fotodokumentation / Details**  
vor Baubeginn

nach Fertigstellung




Fotos 7.2 - Lichtschalter (Elektrik komplett neu) / Drückergarnitur (Türblätter neu)



Fotos 7.3 - Muster für die Auswahl des Bambusparketts

**WOHNUNGSGRUNDRISS**  
aus der Aktenkammer



Grundriss von 1956 aus der Aktenkammer (Raumbezeichnungen ergänzt)