

## Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Straßenfassade mit Nachbargebäude

05.09.2013



Straßenfassade

05.09.2013



Hoffassade

03.08.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Zimmer 1

06.06.2013



Zimmer 1

25.10.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Zimmer 1

06.06.2013



Zimmer 1

25.10.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Zimmer 1 – Kachelofen

05.08.2013



Zimmer 1 – Ofenecke

16.08.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Zimmer 1 – Ofenecke

19.08.2013



Zimmer 1 - Ofenecke

21.08.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Zimmer 1 – Ofenecke

23.08.2013



Zimmer 1 – Ofenecke

25.10.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Zimmer 2

06.06.2013



Zimmer 2

25.10.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Zimmer 2

05.08.2013



Zimmer 2 - Doppelflügeltür

05.08.2013



Zimmer 2

25.10.2013



Zimmer 2

25.10.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Zimmer 2 – Heizkörper

05.08.2013



Zimmer 2 – Heizkörper

25.10.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Zimmer 2 – Fußboden vor der Loggiatür

05.08.2013



Zimmer 2 – Fußboden vor der Loggiatür

25.10.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Zimmer 3

05.08.2013



Zimmer 3

25.10.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Zimmer 3

05.08.2013



Zimmer 3

25.10.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Küche

06.06.2013



Küche

06.06.2013



Austausch der Fenster

23.09.2013



Küche

12.08.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Küche

23.09.2013



Küche

10.10.2013



Küche

24.10.2013



Küche


24.10.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Bad

08.08.2013



Bad

24.10.2013



Bad

08.08.2013



Bad

24.10.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Diele

21.07.2013



Diele

05.09.2013



Diele

07.09.2013



Diele


25.10.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Diele

05.08.2013



Diele


25.10.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Diele – Wohnungstür

21.07.2013



Diele – Wohnungstür

24.10.2013



Klinke Zimmertür

05.08.2013



Klinke Zimmertür

24.10.2013

**Umbau und Modernisierung einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof**  
Fotodokumentation / Bestand - nach der Sanierung



Loggia

06.06.2013



Loggia

03.12.2013