

Altbau in Berlin-Schöneberg

Sanierung der Dachterrasse auf dem Seitenflügel

Fotodokumentation



Foto 1 - Bestand, freigelegte Abdichtungsebene

09.06.2010



Foto 2 - Bestand, freigelegte Abdichtungsebene

09.06.2010

Altbau in Berlin-Schöneberg

Sanierung der Dachterrasse auf dem Seitenflügel

Fotodokumentation



Foto 3 - Öffnung der Holzdielen im Bereich des Kamins

30.06.2010



Foto 4 - **Echter Hausschwamm** an der Unterseite der Holzdielen 30.06.2010

Altbau in Berlin-Schöneberg

Sanierung der Dachterrasse auf dem Seitenflügel

Fotodokumentation



Foto 5 - Myzel des *Echten Hausschwamms*

30.06.2010



Foto 6 - Myzel des *Echten Hausschwamms*

30.06.2010

Altbau in Berlin-Schöneberg

Sanierung der Dachterrasse auf dem Seitenflügel

Fotodokumentation



Foto 7 - Einhausung der Dachterrasse

02.07.2010



Foto 8 - ausgeräumte Holzbalkendecke

02.07.2010

Altbau in Berlin-Schöneberg

Sanierung der Dachterrasse auf dem Seitenflügel

Fotodokumentation



Foto 9 - Abdichten der Terrasse nach der Reparatur der Decke 04.08.2010



Foto 10 - Einbau der neuen Abdichtung

04.08.2010

Altbau in Berlin-Schöneberg

Sanierung der Dachterrasse auf dem Seitenflügel

Fotodokumentation



Foto 11 - Fluten der Dachterrasse zur Kontrolle der Abdichtung 10.08.2010



Foto 12 - Fluten der Dachterrasse

10.08.2010

Altbau in Berlin-Schöneberg

Sanierung der Dachterrasse auf dem Seitenflügel

Fotodokumentation



Foto 13 - Einbau der Zinkblechaufkantungen, Bautenschutzmatte 17.08.2010



Foto 14 - Verlegen der Bautenschutzmatte

17.08.2010

Altbau in Berlin-Schöneberg

Sanierung der Dachterrasse auf dem Seitenflügel

Fotodokumentation



Foto 15 - Blick vom Dach auf die Terrasse

25.08.2010




Foto 16 - Dachterrasse nach Einbau des Holzbohlenbelags

28.08.2010