

SYSTEMSCHNITT DURCH DIE AUSSENWAND

Stand 12.05.2017

Fotodokumentation

Ausschachtungsarbeiten



Foto 1 - Rückseite Vorderhaus, gemauerter Lichtschacht

18.04.2017



Foto 2 - Rückseite Vorderhaus, Abbruch Lichtschacht

19.04.2017

Fotodokumentation

Ausschachtungsarbeiten



Foto 3 - Mauerwerk vor dem Seitenflügel hinten

21.04.2017



Foto 4 - Seitenflügel, Nähe Hausdurchgang

03.05.2017

Fotodokumentation**Putz- und Maurerarbeiten**

Foto 5 - Rückseite Vorderhaus

10.05.2017



Foto 6 - Seitenflügel, Öffnungen für Kellerfenster

10.05.2017

Fotodokumentation

Horizontalsperre



Foto 7 - Seitenflügel, links vom Hauseingang

10.05.2017




Foto 8 - Seitenflügel, links vom Hauseingang

10.05.2017

Fotodokumentation

Abdichtungsarbeiten



Foto 9 - Seitenflügel hinten

16.05.2017



Foto 10 - Rückseite Vorderhaus

18.05.2017

Fotodokumentation**Perimeterdämmung, Dichtungsschlämme**

Foto 11 - Rückseite Vorderhaus

22.05.2017



Foto 12 - Rückseite Vorderhaus

02.06.2017

Fotodokumentation

Lichtschächte



Foto 13 - Seitenflügel

13.06.2017



Foto 14 - Seitenflügel hinten

19.06.2017

Fotodokumentation

Sockeldämmung



Foto 15 - Seitenflügel, links vom Hauseingang

21.06.2017



Foto 16 - Rückseite Vorderhaus

21.06.2017

Fotodokumentation

Sockelputz



Foto 17 - Seitenflügel

23.06.2017



Foto 18 - Rückseite Vorderhaus

27.06.2017

Fotodokumentation

Fertigstellung



Foto 19 - Rückseite Vorderhaus

06.07.2017




Foto 20 - Seitenflügel

27.06.2017

Fotodokumentation**Fertigstellung**

Foto 21 - Seitenflügel Hauseingang

06.07.2017



Foto 22 - Seitenflügel hinten

06.07.2017