


Altbau in Berlin-Friedenau / Sanierung der Kelleraußenwände
Einbau einer Horizontal- und Vertikalabdichtung Fotodokumentation



Foto 1 – Kellertreppe, vor der Sanierung

01.08.2011



Fotos 2 und 3 – Feuchteschäden an den Kellerwänden, innen

01.08.2011

Altbau in Berlin-Friedenau / Sanierung der Kelleraußenwände
Einbau einer Horizontal- und Vertikalabdichtung Fotodokumentation



Foto 4 – Freigeschachtete Kellerwände

05.09.2012



Foto 5 – Freigeschachtete Kellerwände

05.09.2012

Altbau in Berlin-Friedenau / Sanierung der Kelleraußenwände
Einbau einer Horizontal- und Vertikalabdichtung Fotodokumentation



Foto 6 – Austrocknen des Mauerwerks mit Lanzen

05.09.2012




Foto 7 – Austrocknen und Bohrlochinjektion

05.09.2015

Altbau in Berlin-Friedenau / Sanierung der Kelleraußenwände
Einbau einer Horizontal- und Vertikalabdichtung Fotodokumentation



Foto 8 – Bohrlöcher nach dem Einbringen des Parafins (Mittel zur Herstellung einer horizontalen Abdichtung) 05.09.2012



Foto 9 – nach der Mauerwerkstrocknung und dem Einbau der Horizontalsperre wurde der Außenputz aufgetragen 10.09.2012

Altbau in Berlin-Friedenau / Sanierung der Kelleraußenwände
Einbau einer Horizontal- und Vertikalabdichtung Fotodokumentation



Foto 10 – vertikale Abdichtung (schwarz) Einbau bis über die Fundamentkante und Schutz der Abdichtung durch Dämmplatten (türkis) 17.09.2012



Foto 11 – neue Regenwasserleitungen mit Kontrollschacht

23.11.2012

Altbau in Berlin-Friedenau / Sanierung der Kelleraußenwände
Einbau einer Horizontal- und Vertikalabdichtung Fotodokumentation



Foto 12 – Kellertreppe im Bau

22.04.2013



Foto 13 – Kellertreppe nach der Fertigstellung

08.05.2013